




MEGYE: B. A. Z.	59. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA			SORSZÁM: 0506- 190-5
TAJEGYSÉG: Heves Borsodi-domb.	HELY: Hódoscsépany D-re a Somsályi ut Ny-i domboldala	MOZGÁS IDEJE: ismeretlen	MOZGÁS TÍPUS: csuszás/2/	
HELYSZÍNRAJZ:				
				
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Régi, az egész domboldalra kiterjedő, időjárás függvényében fel- ujló mozgás.				
FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattien/ agyagos homok.				
VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Vizszegény oligocén terület. Viz- gyűjtő, állandó vízfolyások: Somsály és Hódos patak. Csapadék és jelentéktelen szivárgó víz.				
FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTTETTSÉG: Közepesen meredek, sűrűn fásított, erdősitett, helyenként fűvesített. Völgytalpon néhány lakóépület a csuszamlás oldalában.				
VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás, fotó. Éghajlati és időjárási viszonyok- tól függően megújuló mozgás.				
MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat nem történt.				
A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Csapadék és szivárgó vizek.				
VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: További fásítás, erdősités, a domboldal teraszosítása, lépcsősítése. Felszíni vízelvezetés rendezése.				
MEGERŐSÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:				
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: 1973. XII. FTT Budapest. 1980. VIII. MFT Émo. Területi Szervezete Miskolc Éghajlati viszonyoktól függően bármikor kiújulható mozgás.				
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: 1973. XII. FTT Budapest. 1980. MFT. Émo. Ter. Szerv. Miskolc				
IRODALMI HIVATKOZÁS:				




MEGYE:		58. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0506-- 190-4	
B. A. Z.		HELY: Hévícsépany DK-re a Som-Borsodi-dombs. sálya-völgy EK-i völgyoldalán		MOZGÁS IDEJE: MOZGÁS TÍPUS: suvasdás /2/	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattien/ finom homokos agyag /slir/ homokkő padokkal.			
		VÍZFOLDTANI VISZONYOK: Vizgyűjtő a Somsály-patak. Talajviz-szint kb. 3-5 m mélységben. Forrás a területen nem található. Vizszegény oligocén terület.			
		FELSZÍNHAULÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTTETTSÉG: Közepesen meredek, fásított, helyenként füves kopár domboldal. Ragolt. Dombtejtő alja beépített, felette teraszosított, gyümölcsös kert.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helszíni bejárás. Lelassult időjárárs függvényében kiújulható mozgás.			
		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat rem volt.			
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGESEN:	50-60	m	
		HOSSZÚSÁGA:	1200-1300	m	
		SZÉLESSÉGE:	100-150	m	
		MOZGÓ TÖMEG:	200 e.	m <sup>3</sup>	
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		+275 m	TENGERSZINT FELETT:		
		VÍZSZINTES:	0	m	
		FÜGGŐLEGES:	1-2	m	
OKOZOTT KÁR: Talajpusztulás.					
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Lejtőtalj megerősítése, helyenként a dombtejtő alsó szakaszának teraszosítása.					
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		1974. XI. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet Budapest. 1980. MFT Északmagyarországi Területi Szervezete Miskolc. Lelassult fokozatosan nyugalomba jutó kiújulható mozgás.			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: 1974. XI. MTA Földrajztudományi Kutató Int. Budapest. 1980. VII. MFT. Emo. Ter. Szerv. Miskolc		IRODALMI HIVATKOZÁS: Leel-Ossy: Természeti antropogén formák vizsgálata. /Földr. Ert. 1973/			

MAFI 1981/8



MEGYE:		57.		FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		208-233		SORSZÁM:	
B. A. Z.								0506-	
TÁJEGYSÉG: Heves		HELY: Hódoscsépany		Cseres-hegy		MOZGÁS IDEJE:		MOZGÁS TÍPUS:	
Borsodi-dombs.		E-i oldala				ismeretlen		suvaszás /2/	
HELYSZÍNRAJZ:				FÖLDTANI VISZONYOK:					
				Oligocén /kattien/ finom homokos agyag, agyagos finom homok, homokkő-padokkal /slir/					
				VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Hódos patak. Időszakos patakok, vízmosások. Talaajviz, forrás nincs.					
				FELSZÍNHAJLÁS. NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: Közepesen meredek, fásított, ill. fűvesített bokros terület. Ny-on beépített, lakott terület közelében.					
				VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás, fotók. Lelassult, fokozatosan megcsuszó, védelem nélkül kiújulható mozgás.					
				MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Régi, nem rekonstruálható, lelassult mozgás.					
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGESEN:		35-40		m		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Nem történt.	
		HOSSZÚSÁGA:		150-200		m			
		SZÉLESSÉGE:		40-50		m			
		MOZGÓ TÖMEG:		20 g.		m <sup>3</sup>			
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		+230		TENGERSZINT FELETT:				A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Csapadék és szivárgó vizek. VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Biológiai védelem. Lejtő teraszosítás, felszíni vizek elvezetésének rendezése.	
		VÍZSZINTES:		1-2		m			
		FÜGGŐLEGES:		2-3		m			
OKOZOTT KÁR:		Nem volt. /Talaajpusztulás/							
MEGÉPHETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:									
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		1980. MFT Északmagyarországi Területi Szervezete Miskolc. Lelassult, fokozatosan megcsuszó mozgás. Védekezés nélkül kiújulhat.							
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		1973. MAFI. Imo. Ter. Földt. Szolg. Salgótarján 1980. MFT. Imo. Ter. Szerv. Miskolc							
IRODALMI HIVATKOZÁS:		Leél-Óssy: Természeti asztropogén formák vizsgálata /Földr. Ert. 1973/							



MEGVE: B. A. Z.	56. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		208-234		SORSZÁM: 0506- 190-2
TÁJEGYSÉG: Heves - HELY: Hódoscepány Bak-völgy D-i Borsodi-domb. domboldala		MOZGÁS IDEJE: ismeretlen	MOZGÁS TÍPUS: suvaszás	/2/	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattien/ finom homokos agyag			
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Csapadékvíz, szivárgó víz /utóbbi nem jelentős/ Talajvízszint magasan, felszínközeli, felszínen.			
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTHETISÉG: Közép meredek hegyoldal. Lejtő alsó szakasza ritkán fásított, felső szakasza füves, néhány fával, bokorral, cserjével.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás és fotó. Megszűnt, ma már fel nem ismerhető, lassu szakaszos lefolyású korábbi mozgás.			
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Ma már nem rekonstruálható, feltehetően lassu, periódikus mozgás lehetett.					
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGESEN:	40-50	m	MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat nem történt.
		HOSSZÚSÁGA:	500-600	m	
		SZÉLESSÉGE:	100-150	m	
		MOZGÓ TÖMEG:	100-120 e.m <sup>3</sup>		
		+230 m	TENGERSZINT FELETT:		
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:		VÍZSZINTES:	1-2	m	A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Csapadék és szivárgó vizek.
		FÜGGŐLEGES:	2-3	m	VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Fásítás, felszíni vízelvezetés rendezése.
OKOZOTT KÁR:		Nem volt. /Talajpusztulás/			
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: -					
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: 1980. VII. MFT Északmagyarországi Területi Szervezete. Ma már nem rekonstruálható, fel nem ismerhető megszűnt mozgás.					
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: 1973. MÁFI Ém. Ter. Szolg. Salgótarján 1980. MFT Émo. Ter. Szerv. Miskolc.		IRODALMI HÍVATKOZÁS: Leél-Ossy: Természeti - asztropogén formák vizsgálata /Földr. Ért. 1973/			




MEGYE: B. A. Z.		55. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0506- 190-1	
TÁJEGYSÉG: Heves		HELY: Hódoscsépany DK-re oldal-		MOZGÁS IDEJE:	
Borsodi-domb.		völgy É-i völgyoldala		ismeretlen	
				suvasdás /2/	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK:			
		Holocén humuszos feltalaj. Középső miocén /helvétien/ finom homokos agyag /alir/			
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Hódospatak Csapadék és szivárgó vizek időszaki vizfolyásokon át jutnak a vízgyűjtő Hódos patakba.			
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTHETTSÉG: Közepesen meredek, tagolt domboldal, alsó szakaszában meredekebb lejtővel. A domboldal alsó szakasza /völgytalp/ beépített, felső szakasza kopár, füves, gyepes ter.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni szemle Fokozatosan megszűnő, egyúttal lezajló mozgás.			
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Egyúttal lezajlott, fokozatosan megszűnő mozgás.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat nem történt.			
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGES:	30	m	A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Csapadék és szivárgó vizek, völgybevágodás. VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: További fásítás, erdősítés, a domboldal lépcsősítése, teraszosítása, a felszíni vizek elvezetésének rendezése, a beépített terület határán támfal és törmelékfogó építése.
		HOSSZÚSÁGA:	1 000	m	
		SZÉLESSÉGE:	200	m	
		MOZGÓ TÖMEG:	200 ezer	m <sup>3</sup>	
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		+225-255	TENGERSZINT FELETT:		OKOZOTT KÁR: Talajpusztulás.
		VÍZSZINTES:	0	m	
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:		FÜGGŐLEGES:	1-2	m	UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: 1974. XII. és 1980. VII. Fokozatosan megszűnő, lelassult mozgás, további védekezés szükséges.
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: 1972. IX. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet Budapest. 1974. XI. MÁFI Émo. Ter. Szolg. Starján MFT. Ter. Szerv. Miskolc 1980.		IRODALMI HIVATKOZÁS: Leél-Ossy: Természeti asztropogén formák vizsgálata /Földr. Ért. 1973.			



MEGYE: B. A. Z.	420. FELSZÍNMÓZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA			SORSZÁM: 0532- 000-6
TÁJEGYSÉG: Heves Borsodi-domb.	HELY: ÓZD Sajóvárkonytól D-re a Tilalmas-tető Ny-i oldala	MOZGÁS IDEJE: ismeretlen	MOZGÁS TÍPUS: csuszás /2/	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /katti/ finomhomokos agyag /slir/		
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Talajvízszint a felszíntől 4-5 m-re Forrás nem ismert, csapadékvíz le- futása zavartalan.		
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: Meredek domboldal /40-45°/ Gyér növényzet, helyenként a domboldal kopasz.		
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Két nagy szakadásvonal látható. Jelentős törmelékmozgás vizmosások bevágódása.		
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Periódikus, fokozatosan nyugalomba jut, csapadék hatására kiújulhat.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI:		
MOZGÁS KITERJEDÉSE:	FÜGGŐLEGESEN:	80	m	
	HOSSZÚSÁGA:	6-700	m	
	SZÉLESSÉGE:	170	m	
	MOZGÓ TÖMEG:	200-250 e. m <sup>3</sup>		
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:	170-220m BÉLYEGSZINT FELETT:			
	VÍZSZINTES:	0,5-1	m	
OKOZOTT KÁR:	FÜGGŐLEGES:	2-5	m	
	Talajpusztulás			
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Lejtőalj megerősítése, törmelékfogók kiépítése.				
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: Helyszíni bejárás 1980. VII.				
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: MTA; FKI.1972. MTT. Imo. Ter. Szervezete Miskolc 1980.		IRODALMI HIVATKOZÁS: Leél-Ossy: Természeti asztropogén folyamatok vizsgálata /Földrajzi Értesítő 1973./		



MEGYE: B. A. Z.		119. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0532- 000-5	
TÁJEGYSÉG: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye		HELY: Ózd-Farkaslyuk közötti autópálya		MOZGÁS IDEJE: 1980-1981	
TÁJEGYSÉG: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye		HELY: Ózd-Farkaslyuk közötti autópálya		MOZGÁS TÍPUS: Csúszás	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK:		Földtani viszonyok: Felső oligocén homok, gyengén agyagos homok.	
HELYSZÍNRAJZ:		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK:		Vízföldtani viszonyok: Talajvíz csak a völgytalpon észlelhető 5-8 m-re a külszíntől. Régésvízre nincs adat.	
HELYSZÍNRAJZ:		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTTETTSÉG:		Felszínhajlás, növényzet, beépítettség: Meredek lejtők, erdős, cserjés terület. A völgyben /előtérben/ családi házak, rossz állapotú cigánylakások, temető.	
HELYSZÍNRAJZ:		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI:		Vizsgálatok terjedelme és eredményei: Helyszíni bejárás.	
HELYSZÍNRAJZ:		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI:		Mozgásban résztvevő anyagok fizikai jellemzői: Nem történt vizsgálat	
HELYSZÍNRAJZ:		MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI:		Mozgás közvetlen okai: Lefolyó és szivárgó csapadékvizek, vasutépítés	
HELYSZÍNRAJZ:		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT:		Védekezési javaslat: További védekezés nem indokolt.	
HELYSZÍNRAJZ:		MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:		Megépített védekezési művek: Néhány törmelékfógo	
HELYSZÍNRAJZ:		UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		Utánvizsgálat ideje, eredménye: 1980. augusztus. A mozgás gyakorlatilag megszűnt.	
HELYSZÍNRAJZ:		VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		Vizsgálatot végző szerv: MFT Északmagyarországi Ter. Szervezete Miskolc. MTA. FKI. 1972.	
HELYSZÍNRAJZ:		IRODALMI HIVATKOZÁS:		Irodalmi hivatkozás: Leél-Össy: Természeti asztropogén formák vizsgálata /Földr. Ért. 1973./	



MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE:  
A mozgás kezdete ismeretlen, több évtizedes. Ma már stabilizálódott.

MOZGÁS KITERJEDÉSE:	FÜGGŐLEGESEN:	60	m
	HOSSZÚSÁGA:	2500	m
	SZÉLESSÉGE:	400	m
	MOZGÓ TÖMEG:	1 300 000	m <sup>3</sup>
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:	220-250 Bszfjengszint felett:		
	VÍZSZINTES:	—	m
	FÜGGŐLEGES:	1-2	m
OKOZOTT KÁR: Jelentéktelen talajpusztítás			

MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:

Néhány törmelékfógo

UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:

1980. augusztus. A mozgás gyakorlatilag megszűnt.


VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:

MFT Északmagyarországi Ter. Szervezete  
Miskolc.  
MTA. FKI. 1972.


IRODALMI HIVATKOZÁS:

Leél-Össy: Természeti asztropogén formák vizsgálata /Földr. Ért. 1973./




MEGYE: B.A.Z.		118. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		208-234		SORSZÁM: 0532- 000-4	
TÁJEGYSÉG: Heves		HELY: Ó Z D Vöröshadsereg út 95.		MOZGÁS IDEJE: 1975		MOZGÁS TÍPUS: rogyás /2/	
Borondi-dombs. mögötti részű							
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK:					
		Oligocén /kattien/ finom homokos agyag, agyagmárga, finomszemű agyagos homok, homokó betelepülésekkel.					
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Hódos patak Meredek esésű időszakos vízmosások, lefolyó csapadékvíz. Oligocén vízszegény terület.					
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTTESÉG: Igen meredek, tagolt domboldal, fásított, utbevéágás, alatta épületek és műút. Támfal védelem.					
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárások, fotók. Lelassult, megszűnőben lévő mozgás.					
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE:		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI:					
Egyszeri, gyors, megszűnőben lévő mozgás.		Vizsgálat nem történt					
		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Utbevéágás miatt meg-bomlott természetes rézsű, csapadékvíz.					
		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Támfal építés, a felszíni vizek elvezetésének rendezése, további fásítás.					
		MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: A Kerecsend-Eger-Ózd-Bánréve-i műút védelmére támfal.					
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		OKOZOTT KÁR: Épület rongálódás, talajpusztulás.					
1975 és 1980. Lelassult, megszűnőben lévő mozgás. A felújítás megakadályozása céljából a meglévő védekezésen túlmenően további védekezés célszerű.							
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: 1975. MÁFI Ém. Területi Föld. Szolg. Salgótarján 1980. VII. MFT. Munkacsoport Miskolc		IRODALMI HIVATKOZÁS:					




MEGYE: B. A. Z.	117. 208-231 FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA	SORSZÁM: 0532- 000-3
TÁJEGYSÉG: Heves	HELY: ÓZD DNY-i szélén a hódos- Borsodi-dombs. csepányi ut DK-i domboldala	MOZGÁS IDEJE: suvasadás /2/
HELYSZÍNRAJZ: 		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattien/ finom homokos agyag, agyagos, homokkőpados finom homok.
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó, fő vízgyűjtő: Hódos patak oligocén vízszegény terület. Meredek esésű, időszakos vízmosások csapadékvíz.
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: Meredek, tagolt, fásított, fűves domboldal.
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás Kis szakadások. Nagy esésű vízmosá- sok. Kipreperált homokkőpadok. Lelassult, de jelenleg is mozgás- ban lévő csuszamlás.
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Épizódikus, lelassult, de ma is folyamatban lévő mozgás.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat nem történt.
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGESEN: 50 m
		HOSSZÚSÁGA: 500 m
		SZÉLESSÉGE: 100 m
		MOZGÓ TÖMEG: 150 ezer m <sup>3</sup>
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:		+220 TENGERSZINT FELETT:
		VÍZSZINTES: 0 m
		FÜGGŐLEGES: 2 m
OKOZOTT KÁR: Talajpusztulás.		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Építkezések, bevágások, esőzések. VÉDEKEZÉSI JAVASLAT:
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Lejtőalaj megerősítése, támfal és törmelékfogó.		
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: 1972, 1974, 1980. A mozgás a védőművek /támfal, fásítás/ hatására lelassult, de jelen- leg is folyamatban van, ami csapadékvíz hatására, vagy a rézsű egyen- súlyi viszonyok megváltozására bármikor felerősödhet.		
VIZSGÁLATOK VÉGZŐ SZERV: 1972. IX. MTA Földr. Kut. Int. 1974. XI. " Budapest 1980. VII. MFT Émo. Ter. Szerv. Miskolc		IRODALMI HIVATKOZÁS: Leél-Ossy: Természeti antropológén formák vizsgálata /Földrajzi Értesítő 1973./



MEGYE: B. A. Z.		146. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0532- 000-2	
TÁJEGYSÉG: Heves Borsodi-domb.		HELY: ÓZD Sajóvárkonytól K-re a bányászati út DK-i oldala		MOZGÁS TÍPUS: suvasodás /2/	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattlen/ homokos pados finomhomok			
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Hódos patak Több időszaki vízfolyás. A mozgás terület EK-i környezetében elvezesedett, elmosarasodott terület, ásott kutakkal és forrásokkal. FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: Közepesen meredek, tagolt dombvidék. A domboldal DNY-9 része alatt beépített terület.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárások. Hosszu, alacsony szakadás vonal, lelassult, felújulható mozgás.			
		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Anyagvizsgálat nem történt.			
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Építkezéssel kapcsolatos bevágás, esőzés, csapadékvíz VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Erdősítés, fásítás, felszíni vízelvezetés rendezése, megfelelő lejtőrézsű kiképzés.			
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		VÍZSZINTES: 1 FÜGGŐLEGES: 1-2			
OKOZOTT KÁR:		Talajpusztítás.			
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:		-			
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		1972.1975.1980. Lelassult, megszűnőben lévő mozgás.			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		IRODALMI HIVATKOZÁS:			
1972. IX. MTA Földrajzt. Kut. Int. 1975. I. MAFI Em. Ter. Földt. Szolg. Salgótarján, 1980. VIII. MFT. Em. Ter. Szervezete Miskolc.		IRODALMI HIVATKOZÁS:			




208-232

MEGYE: B.A.Z.	115. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA	SORSZÁM: 0532- 000-1
TÁJEGYSÉG: Heves Hely: ÓZD ÉK-i szélén az új hant Borsodi domb. germő mögötti domboldalon		MOZGÁS TÍPUS: suvadás /2/
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Oligocén /kattien/ finomhomokos agyag /slir/
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Hangony patak Vízszegény oligocén felszín. Csapadékvíz jelentős, szivárgóvíz jelentéktelen.
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: Közepes, lapos dőlésű domboldal, meredek csuszási részű. Beépítetlen terület.
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás, fotók. Kezdetben lassu mozgás, megnyugodott állapotban.
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Lassu, ma már megnyugodott mozgás.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Anyagvizsgálat nem történt
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Csapadék és szivárgó vizek.
FÜGGŐLEGESEN: 5 m		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Felszíni vízelvezetés rendezése, laposabb részű kialakítása, biológiai védelem.
HOSSZÚSÁGA: 110-120 m		
SZÉLESSÉGE: 4-5 m		
MOZGÓ TÖMEG: 500 m <sup>3</sup>		
+160 TENGERSZINT FELETT:		
VÍZSZINTES: 1 m		
FÜGGŐLEGES: 1 m		
OKOZOTT KÁR: Talajpusztulás		
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:		
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		1975 és 1980. Megnyugodott, megszűnt mozgás.
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		IRODALMI HIVATKOZÁS:
1975. MÁTI Ém. Területi Földt. Szolg.		1189
Salgótarján		
1980. MFT. Ém. Területi Szervezete		
Miskolc		

MFT. 18076



MEGYE: B. A. Z.		180. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0506- 440-1	
TÁJEGYSÉG: Heves Borsodi domb.		HELY: Uraj K-re a falu feletti domboldal.		MOZGÁS IDEJE: ismeretlen	MOZGÁS TÍPUS: csuszás /2/
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Felső oligocén /kattien/ finom homokos agyag /slir/			
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Állandó vízfolyás: Uraj patak. Csapadékvíz, jelentéktelen szivárgó víz, néhány nem jelentős vízhozamu forrás /oligocén terület/.			
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTHETISÉG: Közepesen meredek, meredek esesű vízmosásokkal, széles horpákkal tagolt dombvidék. Felső szakasz füves, gyepes, néhány cserjével, bokorral, alsó szakasza mezőgazdasági kultúrterület.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Telszíni és helyszíni bejárás. Megszűnőben lévő, epizódikus mozgás, néhány kisebb szakadással.			
		MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Lelassult, megszűnőben lévő időjárás függvényében /esőzések hatására/ felújulható epizódikus mozgás.			
		MOZGÁS KITERJEDÉSE:		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálat nem történt.	
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Esőzések, csapadékvíz kisebb mértékben szivárgó vizek. VÉDELKEZÉSI JAVASLAT: További fásítás, fűvesítés. A lejtő lépcsősítése, teraszosítása, a felszíni vizek elvezetésének rendezése. Tánfla és törmelékfogyó /helyenként/			
OKOZOTT KÁR:		Talajpusztulás			
MEGÉPÍTETT VÉDELKEZÉSI MŰVEK:		-			
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:		1974 és 1980. Fokozatosan megszűnőben lévő, esőzések hatására felújulható mozgás, további védekezés szükséges.			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		IRODALMI HIVATKOZÁS:			
1974. IX. MFT Földrajztud. Kut. Int. Budapest. 1980. VII. MFT. Émo. Ter. Szerv. Miskolc					